



CBD SERIE

(P.N. 6242, Deutsch, Revision A7, Juni 2007)


Software Überarbeitung: 1.4-1.16

INHALT

1.0	EINLEITUNG.....	2
2.0	TECHNISCHE DATEN.....	3
2.1	TECHNISCHE DATEN REFERENZWAAGE.....	3
2.2	TECHNISCHE DATEN FERNWAAGE	3
2.3	ALLGEMEINE DATEN	4
3.0	INSTALLATION.....	5
3.1	HINWEISE ZUM AUFSTELLEN DER WAAGE	5
3.2	EINRICHTEN DER WAAGEN	5
4.0	TASTENFUNKTIONEN.....	8
5.0	ANZEIGEFENSTER.....	9
5.1	ANZEIGENFENSTER "WEIGHT" (Gewicht)	9
5.2	ANZEIGENFENSTER STÜCKGEWICHT.....	10
5.3	ANZEIGENFENSTER STÜCKZAHL	10
6.0	BEDIENUNG.....	11
6.1	SETZEN DES NULLPUNKTS UND TARIEN DER Waage	12
6.2	SPEICHERFUNKTIONEN	14
6.2.1	Manueller Summenspeicher.....	14
6.2.2	Automatischer Summenspeicher.....	14
6.3	STÜCKZÄHLUNG	15
6.3.1	Wiegen einer Probe zur Bestimmung des Stückgewichts	15
6.3.2	Eingabe eines bekannten Stückgewichts	16
6.3.3	Automatische Anpassung des Stückgewichts	16
6.3.4	Kontrollwägung und -zählung.....	17
6.4	PLU (Product Look Up)	18
6.4.1	MANUELLES SPEICHERN VON PLU'S	18
6.4.2	MANUELLE EINGABE DER PRODUKTBESCHREIBUNG.....	20
6.4.3	MANUELLES ABRUFEN DER PLUs	21
7.0	PARAMETER.....	22
7.1	PARAMETERMENÜ FÜR BENUTZER	22
8.0	AKKUBETRIEB.....	24
9.0	RS-232 SCHNITTSTELLE	25
9.1	EINGABEBEFEHLE	26
9.2	DATEN ÜBER RS-232 SPEICHERN.....	27
9.3	PLU-EINGABE ÜBER DIE RS-232 SCHNITTSTELLE.....	27
10.0	KALIBRIERUNG	28
11.0	FEHLERCODES	29
12.0	TECHNISCHE PARAMETER.....	30
13.0	ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR.....	32
14.0	SERVICE-INFORMATIONEN	32

1.0 EINLEITUNG

- Die CBD Serie bietet eine Reihe an präzisen, schnellen und vielseitigen Zählwaagen, die in Verbindung mit einer zusätzlichen externen Plattformwaage (Fernwaage) zum Wiegen oder Zählen schwererer Gegenstände verwendet werden können.
- Diese Zählwaagen verfügen über die Fähigkeit, zahlreiche Informationen zu speichern (PLU).
- Die Waagen können unter Verwendung von Pfund oder Kilogramm allein, oder im Wechsel beider Einheiten verwendet werden.
- Sämtliche Waagen haben eine Wägeplatte aus rostfreiem Stahl. Der Basiskörper ist ebenfalls aus Stahl.
- Alle sind mit einer wasserdichten Tastatur, Membrantasten mit Farbcode und einem großen, leicht lesbaren Flüssigkristall-Anzeigen (LCD) ausgestattet. Die Anzeigen sind mit Hintergrundbeleuchtung versehen.
- Sämtliche Waagen verfügen über automatische Nullnachführung, akustischen Alarm bei gesetzten Grenzwerten, automatische Trierfunktion, voreinstellbares Trieren und eine Summenspeicherfunktion.
- Die Waagen haben eine bidirektionale RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an einen PC oder Drucker.



2.0 TECHNISCHE DATEN

2.1 TECHNISCHE DATEN REFERENZWAAGE

Modell #	CBD 3	CBD 6	CBD 15	CBD 30
Wägebereich Max.	3 kg / 6 lb	6 kg / 12 lb	15 kg / 35 lb	30 kg / 65 lb
Ablesbarkeit	0.0001 kg / 0.0002 lb	0.0002 kg / 0.0005 lb	0.0005 kg / 0.001 lb	0.001 kg / 0.002 lb
Tarierbereich	-3 kg / -6 lb	-6 kg / -12 lb	-10 kg / -35 lb	-30 kg / -65 lb
Reproduzier- barkeit (Std Dev)	0.0001 kg / 0.0002 lb	0.0002 kg / 0.0005 lb	0.0005 kg / 0.001 lb	0.001 kg / 0.002 lb
Linearität ±	0.0002 kg / 0.0005 lb	0.0004 kg / 0.001 lb	0.001 kg / 0.002 lb	0.002 kg / 0.004 lb
Gewichts- einheiten	kg, lb			

2.2 TECHNISCHE DATEN FERNWAAGE





Ausgangsspannung	5 VDC
Signalbreite	0-20 mV (lässt 3 mV / V LC mit 5 mV zero offset zu)
Nullbereich	0-5 mV
Sensitivität	0.02 µV / interne ADC Zählung oder besser
Interne ADC Zählungen	500,000 maximal bei 10 mV Input
Belastung	87 Ohm Min., 4 X 350 Ohm Wägezellen
Verbindung	4-Kabel Anschluss zu Wägezellen plus Schirm
Maximale Kabellänge	6 Meter
Anschluss	9 Pin D-Subminiatur-Stecker an Waage

2.3 ALLGEMEINE DATEN

Schnittstelle	Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Stabilisierungszeit	2 Sekunden
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Stromversorgung	9 VDC 800 mA von externer Stromquelle
Kalibrierung	Automatisch extern
Anzeige	Drei 6-stellige LCD-Anzeigen
Gehäuse	Anzeige ABS Kunststoff, Wägeplatte aus Edelstahl
Plattformgröße	225 x 275 mm
Gesamtabmessungen	315 x 355 x 110 mm
Nettogewicht	4.1 kg
Anwendungsbereich	Zählwaage
Funktionen	Wiegen, Stückzählung, Summenspeicher, voreinstellbare Zählung mit Alarm, bis zu 100 PLUs mit Beschreibung, Stück- und Taragewicht
Andere Eigenschaften und Daten	Verbesserung der Genauigkeit für Stückzählung, interner wiederaufladbarer Akku (~70 Stunden Betriebsdauer)

3.0 INSTALLATION

3.1 HINWEISE ZUM AUFSTELLEN DER WAAGE


	<ul style="list-style-type: none">• Die Waage sollte in keiner Umgebung aufgestellt werden, die Einfluss auf die Genauigkeit haben könnte.• Extreme Temperaturen und Temperaturschwankungen vermeiden. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen; nicht neben Ventilatoren aufstellen.
	<ul style="list-style-type: none">• Keine ungeeigneten Unterlagen verwenden. Der Tisch oder Boden muss fest sein und darf nicht vibrieren.• Instabile Energiequellen beim Laden des Akkus vermeiden. Benutzen Sie die Waage nicht neben Maschinen mit hohem Stromverbrauch wie Schweißausrüstung oder große Motoren.
	<ul style="list-style-type: none">• Nicht neben vibrierende Maschinen aufstellen.• Hohe Feuchtigkeit, die Kondensation verursachen könnte, vermeiden. Direkten Kontakt mit Wasser vermeiden. Die Waagen nicht besprühen, kein Eintauchen ins Wasser.
	<ul style="list-style-type: none">• Direkten Luftzug durch Ventilatoren oder geöffnete Türen und Fenster vermeiden. Nicht am offenen Fenster oder neben Ventilatoren aufstellen• Halten Sie die Waage sauber. Entfernen Sie Gegenstände von der Wägeplatte, wenn die Waage nicht in Betrieb ist.

3.2 EINRICHTEN DER WAAGEN

EINRICHTEN DER REFERENZWAAGE

- Die CBD Serie wird mit einer separat verpackten Wägeplatte aus Edelstahl geliefert.
- Setzen Sie die Wägeplatte in die entsprechenden Vertiefungen auf der Abdeckung.

- Nicht kraftvoll drücken, dies könnte die Wägezellen beschädigen.
- Die Waage mittels der 4 verstellbaren Gerätefüße horizontal ausrichten, so dass sich die Luftblase der Libelle im Zentrum des Kreises befindet. Alle 4 Füße müssen sicher auf dem Tisch stehen.



- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss an der rechten Unterseite der Waage. Schließen sie die Waage an das Netz an. Der Schalter befindet sich ebenfalls auf der rechten Seite.
- Die Waage zeigt nun im **“Weight”**-Anzeigefenster die Modellnummer an (z.B. CBD 15 - wobei 15 das Maximum des Wägebereichs der Waage in kg angibt) und die aktuelle Hardware- und Software-Überarbeitungsnummer im **“Unit Weight”**-Fenster.
- (Beispiel: **“1.4-1 .07”**: Die erste Zahl **“1.4”** ist die Hardware Revisionsnummer der Hauptleiterplatte und die folgende **“1 .07”** ist die Software-Revisionsnummer).
- Als nächstes folgt ein Selbsttest. An dessen Ende erscheint **“0”** in allen drei Anzeigefenster, sofern der Nullpunkt erreicht wurde.

EINRICHTEN DER FERNWAAGE

- Die Modelle der CBD Serie können über den Fernwaagen-Anschluss an der rechten Seite mit Wägezellen jeglicher Größe und Art verbunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Referenzwaage haben, da die beiden Waagen beim Kalibrieren aufeinander abgestimmt werden.
- Platzieren Sie die Fernwaage an dem von Ihnen gewählten Ort. Die Waage mittels der 4 verstellbaren Gerätefüße horizontal ausrichten. Hat die Waage eine Libelle, muß sich die Luftblase der Libelle im Zentrum des Kreises befinden.
- Drücken Sie **[Local/Rem]** und stellen Sie sicher, dass die Waage richtig funktioniert.

VERBINDUNG FÜR FERNWAAGE

Das Kabel für die Wägezelle führt zu einem 9 Pin D-Subminiatur-Stecker mit den folgenden Verbindungen:

Pin-Nummern	Verbindung
Pins 1,2	- Spannung (0 V)
Pins 4,5	+ Spannung (+5 V)
Pin 7	+ Signal
Pin 8	- Signal

(Die Lesedrähte einer Wägezelle mit 6 Drähten werden nicht verwendet, können aber an die entsprechenden Spannungspins angeschlossen werden.)

EINSTELLUNGEN FÜR FERNWAAGE

Die Fernwaage sollte auf eine realistische Auflösung entsprechend der von der/den Wägezelle/n abgegebenen Spannung eingestellt werden.

Wird eine einzelne 2 mV / V Wägezelle angeschlossen und werden mehr als 60% der Wägezelle als volle Kapazität eingestellt, dann ermöglicht die Ausgangsspannung von >6 mV eine hohe Auflösung.

Wird dieses Kriterium erfüllt, kann die Fernwaage auf eine hohe Auflösung eingestellt werden, mit einem Maximum von 1:30.000, z.B. 300 kg x 0.01 kg.

Es ist ebenso möglich, Proben auf der Fernwaage mit der gleichen Genauigkeit wie die der Referenzwaage zu wiegen.


Wird mehr als eine Wägezelle angeschlossen oder nicht der gesamte Wägebereich ausgeschöpft, dann sollte die Auflösung verringert werden. Verwendet das System beispielsweise 4 x 2 mV / V 1000 kg Wägezellen für eine Waage mit 1000 kg Kapazität, dann kann die Ausgangsspannung höchstens 2,5 mV betragen.

In diesem Fall sollte die Auflösung verringert werden, um eine ausreichende Anzahl an ADC-Zählungen pro angezeigte Einheit zu gewährleisten. Stellen Sie die Auflösung beispielsweise auf 1:5000 oder 1000 kg x 0,2 kg.

Das Einstellen einer hohen Auflösung, ohne dass dabei eine angemessene Eingangsspannung zum A/C-Wandler der Fernwaage gegeben ist, verringert die Genauigkeit. Die angegebene Leistungsfähigkeit der Waage kann in diesem Fall u.U. nicht in vollem Umfang erreicht werden.

Für optimale Ergebnisse sorgen Sie für mindestens 0.1 μ V / d.

4.0 TASTENFUNKTIONEN



[0-9, •]

Diese Tasten werden verwendet, um den Wert für ein Taragewicht, Stückgewicht oder das Gewicht der Wägeprobe manuell einzugeben. Eine Nebenfunktion ist die Eingabe von alphanumerischen Zeichen für PLU-Bezeichnungen, etc.

[CE]

Das Drücken dieser Taste löscht das Stückgewicht oder eine falsche Eingabe. Es löscht ebenso den Summenspeicher, wenn dessen Gesamtsumme angezeigt wird.

[M+]

Mit dieser Taste wird der aktuelle Zählwert zum Summenspeicher hinzugefügt. Ist die Wägeplatte leer, ruft sie den Speicher auf. Bis zu 99 Werte können addiert werden, solange die Kapazität des Displays ausreicht. Ist die Auto-Druck-Funktion abgestellt, können mit der Taste auch die angezeigten Werte ausgedruckt werden.

[Smpl]

Mit dieser Taste wird die Anzahl der Einzelstücke einer Probe eingegeben.

[PLU]

Zum Speichern und Aufrufen von Objektinformationen.

[U. Wt./Units]

Mit dieser Taste wird das Gewicht eines Referenzstückes manuell eingegeben. Wurden andere Gewichtseinheiten aktiviert, kann damit auf andere Einheiten umgeschaltet werden.

[PST]

Eingabe der Obergrenze für eine zu zählende Anzahl an Objekten. Wird diese Obergrenze erreicht, erklingt ein Piepton. Als Nebenfunktion kann damit die Hintergrundbeleuchtung eingerichtet werden.

[Print]

Wird verwendet, um Wägedaten auszudrucken.

[Local Rem]


Zum Auswählen der lokalen Waage oder der Fernwaage.

[Tare/Zero]

Diese Taste hat eine kombinierte Nullpunkt- und Tarafunktion. Ist das Nettogewicht kleiner $\pm 2\%$ des Maximums, dient sie als Nullpunkt-Taste. Damit legt die Waage automatisch den Nullpunkt für alle folgenden Wägungen fest, indem sie die Anzeige auf Null setzt. Sie tariert auch die Waage, indem sie das aktuelle Gewicht als Taragewicht speichert, dieses vom Gesamtgewicht abzieht und das Ergebnis als Nettogewicht anzeigt.

5.0 ANZEIGEFENSTER


Die Waagen haben 3 Anzeigefenster – " **WEICHT** " (Gewicht) " **UNIT WEIGHT** " (Stückgewicht) und " **COUNT** " (Stückzahl)



5.1 ANZEIGENFENSTER "WEIGHT" (Gewicht)

Es besteht aus einer 6-stelligen Anzeige zum Anzeigen des Gewichts auf der Waage.

Ein Pfeil über den Symbolen zeigt das Folgende an:

Batteriespannung niedrig 

Anzeige des Nettogewichts, "Net"

Stabilitätsanzeige, "Stable"

Nullpunktanzeige, "Zero"

Anzeige der verwendeten Gewichtseinheit, "Lb" oder "Kg"

5.2 ANZEIGENFENSTER STÜCKGEWICHT

- Diese Anzeige gibt das Stückgewicht der Probe an. Dieser Wert wird entweder zuvor manuell eingegeben, oder automatisch von der Waage ermittelt. Die Gewichtseinheit ist entweder Gramm, wobei Kilogramm als Messeinheit gewählt wird, oder Pfund.
- Wenn die Waage feststellt, dass sich nicht genügend Objekte auf der Wägeplatte befinden, um eine genaue Zählung durchführen zu können, erscheint ein Pfeil über "**Smpl**".
- Ist das Stückgewicht nicht groß genug für eine genaue Zählung, zeigt der Pfeil auf "**U.Wt**".
- Wurde ein Wert in den Speicher eingegeben, erscheint ein Pfeil über dem "**M+**".
- In beiden Fällen fährt die Waage mit der Messung fort; die Anzeigen weisen lediglich auf ein mögliches Problem hin.

5.3 ANZEIGENFENSTER STÜCKZAHL

- Dieses Fenster zeigt die Anzahl an Gegenständen auf der Waage an, oder die Gesamtsumme im Summenspeicher. (Siehe dazu auch Kapitel BEDIENUNG).
- Der Pfeil über den Symbolen weist auf das Folgende hin:
 - Kontrollwägung während der Zählung aktiviert, "Ck Pcs"**
 - Kontrollwägung während der Wägung aktiviert, "Ck Wt"**
 - Kontrollwägung aktiviert, Ergebnis über oberem Grenzwert, "High"**
 - Kontrollwägung aktiviert, Ergebnis zwischen unterem und oberem Grenzwert, "OK"**
 - Kontrollwägung aktiviert, Ergebnis unter Untergrenze, "Low"**
- Rechts unter dem "**Count**"-Fenster befindet sich ein LED-Lämpchen zum Anzeigen des Akku-Ladezustandes'. Wenn die Waage an ein Netzteil angeschlossen ist, wird die Akku aufgeladen. Ist die Anzeige grün, ist der Akku voll aufgeladen. Ist sie rot, muss der Akku geladen werden. Gelb deutet an, dass sie

gerade aufgeladen wird.

6.0 BEDIENUNG

- Die Grund-Wägefunktionen sind die gleichen für die Referenz- und Fernwaage. Die Anzahl an Dezimalstellen an der Fernwaage kann jedoch geringer sein, je nach Gesamtkapazität der verwendeten Wägezelle/n.
- Jede Waage (Referenz- oder Fern-) besitzt die Fähigkeit zur Stückzählung, basierend auf dem aktuellen Stückgewicht. Dies bestimmt man am Besten, indem man ein Referenzstück mit der lokalen Waage misst, da sie wahrscheinlich die höhere Empfindlichkeit aufweist. Dann kann man zur Zählung großer Mengen zur Fernwaage wechseln.
- Jede Waage hat einen eigenen Tarawert, der entweder über die Tastatur eingegeben wird, oder bestimmt wird durch Platzieren eines Objektes auf der Wägeplatte und anschließendem Drücken der **[Tare/Zero]**-Taste. Der Tarawert wird auch bei Hin- und Herwechseln zwischen den Waagen beibehalten.
- Beide Waagen können zur Bestimmung des Stückgewichts verwendet werden.
- Wird die Waage von Referenz- zur Fernwaage umgeschaltet, erscheint eine deutliche Meldung, um den Wechsel anzuzeigen, und die Waagen werden mit dem momentan eingestellten Tara- und Stückgewichts der aktuell ausgewählten Waage zählen. Die Anzeige für den Wechsel ist wie folgt:

“chAngE” ”LocAL“ und “chAngE” ”remotE “

Die Anzeige erfolgt auf Grundlage der Darstellung in 7 Segmenten. Die Darstellungsformen werden in Abschnitt 6.4.2 erklärt.

- Der Wechsel von der Referenz- zur Fernwaage sollte jederzeit durch Drücken der **[Local/Rem]**-Taste möglich sein, beziehungsweise dann, wenn der Benutzer die Funktion aktiviert hat, dass die Waage automatisch wechselt, sobald das Gewicht auf der Waage von einem negativen Wert oder Null zu einem positiven Wert größer als 50d wechselt.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei häufig benutzten Objekten kann der Zählvorgang mit Hilfe von PLU-Nummern (Product Look Up) vereinfacht werden. Es können bis zu 100 PLUs gespeichert und abgerufen werden. Details finden Sie unter Abschnitt 6.4 über PLUs. Legen Sie ein Objekt auf die Waage und geben Sie "PLUxx" ein, wobei xx die dem Objekt zugeordnete PLU-Nummer ist. Die Waage zeigt nun darauf basierend Gesamtgewicht, Stückgewicht und Stückzahl in den jeweiligen Anzeigefenstern an.

6.1 SETZEN DES NULLPUNKTS UND TARIEREN DER Waage

Die Tara- und Nullpunktfunktion sind in einer Taste kombiniert. Liegt das Bruttogewicht innerhalb $\pm 2\%$ von Null, wird ein neuer Nullpunkt festgelegt, sofern die jeweilige Waage eingeschaltet ist. Ist das Bruttogewicht größer $\pm 2\%$, wird die Tarafunktion ausgeführt.

NULLPUNKT SETZEN

- Sie können jederzeit die **[Tare/Zero]**-Taste drücken, um den Nullpunkt festzulegen, von welchem aus alle Messungen durchgeführt werden. Ist der Nullpunkt erreicht, erscheint im Gewichtsfenster die Anzeige **"Zero"**.
- Die Waage besitzt eine Funktion, um bei geringfügigen Schwankungen oder Verunreinigungen auf der Waage automatisch auf den Nullpunkt zurückzukehren. Trotzdem könnte es notwendig sein, die **[Tare/Zero]**-Taste zu drücken, wenn ein kleiner Wert angezeigt wird, obwohl die Wägeplatte leer ist.

TARIEREN

Voreingestellte Taragewichte können von der lokalen und der Fernwaage verwendet werden. Soll ein neuer Tarawert benutzt werden, gibt es zwei Möglichkeiten, den Wert einzugeben. Bei der ersten Methode wird ein Gewicht auf der Waage verwendet, bei der zweiten wird ein Wert manuell eingegeben.

Erste Methode zum Eingeben eines Tarawerts

- Setzen Sie durch Drücken der **[Tare/Zero]**-Taste die Waage auf Null, falls nötig. Der Pfeil zeigt auf **"Zero"**.
- Stellen Sie einen Behälter auf die Wägeplatte; dessen Gewicht wird angezeigt.
- Trieren Sie die Waage mit **[Tare/Zero]**. Das Gewicht des Behälters wird als Taragewicht gespeichert, und dieser Wert dann vom bisher angezeigten Wert abgezogen, so dass nun 'Null'

angezeigt wird. Ein Pfeil erscheint über "**Net**". Wird ein Objekt hinzugefügt, so wird lediglich das Nettogewicht angegeben. Die Waage kann ein zweites Mal tariert werden, wenn eine andere Objektsorte zum ersten Objekt hinzugefügt werden soll. Erneut wird lediglich das Gewicht angezeigt, welches nach dem Trieren hinzugefügt wurde.

- Wird der Behälter mit Objekten entfernt, wird ein negativer Wert angezeigt. Wurde die Waage gerade erst tariert, bevor der Behälter entfernt wurde, ist der angezeigte Betrag das Bruttogewicht des Behälters inklusiver aller entfernten Objekte. Die Nullpunkt-Anzeige ist ebenfalls an, da die Waage sich in dem Zustand befindet, in dem sie beim letzten Betätigen der **[Tare/Zero]**-Taste war.

Zweite Methode zum Eingeben eines Tarawerts

- Mit dieser Methode kann der Tarawert über das Tastenfeld eingegeben werden. Dies ist hilfreich, wenn alle Behälter identisch sind, oder wenn der Behälter bereits voll ist, aber das Nettogewicht verlangt wird. Der Tarawert des Behälters muss bekannt sein.
- Entfernen Sie alle Gegenstände von der Waage und drücken Sie **[Tare/Zero]**, um die Anzeige auf Null zu setzen.
- Geben Sie über die Tastatur den Tarawert inklusive des Dezimalzeichens ein, und drücken Sie **[Tare/Zero]** um den Wert zu speichern. Ein negativer Wert identisch dem Taragewicht wird angezeigt.
- Stellen Sie den Behälter auf die Wägeplatte.
- Auf der Anzeige erscheint das Gewicht des Behälters abzüglich des Taragewichts. Wird ein voller Behälter auf der Waage platziert, wird das Taragewicht von Bruttogewicht abgezogen und nur das Nettogewicht des Inhaltes angezeigt.
- Stimmt der Tarawert nicht mit dem Inkrement der Waage überein, wird dieser auf den nächsten anzeigbaren Wert gerundet. Wird beispielsweise ein Tarawert von 103g bei einer Waage mit einer Kapazität von 60kg und 5g Ablesbarkeit eingegeben, so wird -105g auf der Anzeige erscheinen.
- Der Tarawert einer jeden Waage wird im Speicher festgehalten, sodass er nicht verloren geht, wenn die aktive Waage gewechselt wird.

6.2 SPEICHERFUNKTIONEN

Die **[M+]**-Taste fügt Wäageergebnisse zum Speicher hinzu, unabhängig davon, ob die lokale oder die Fernwaage verwendet wird.

6.2.1 Manueller Summenspeicher

- Die angezeigten Werte (Gewicht und Stückzahl) können mit der **[M+]**-Taste zum sich im Summenspeicher befindlichen Wert addiert werden. Die "**Weight**"-Anzeige zeigt das Gesamtgewicht an, die "**Count**"-Anzeige die Summe der Zählung und die "**Unit Weight**"-Anzeige die Anzahl an Objekten die zum Summenspeicher hinzugefügt wurden. Die Werte werden für 2 Sekunden zu lesen sein, bevor die Waage in den Normalzustand zurückkehrt.
- Die Waage muss auf Null oder einem negativen Wert stehen, bevor ein weiteres Objekt zum Speicher hinzugefügt werden kann.
- Weitere Produkte können nun hinzugefügt werden. Drücken Sie jeweils erneut die **[M+]**-Taste. Dies kann bis zu 99 Mal wiederholt werden, solange die Kapazität der Anzeige ausreicht.
- Um den gespeicherten Gesamtwert aufzurufen, drücken Sie **[M+]**, wenn die Waage auf Null steht. Der Gesamtwert wird 2 Sekunden angezeigt.

Um den Speicher zu löschen drücken Sie zunächst **[M+]**, um den gespeicherten Wert aufzurufen, und dann **[CE]**, um sämtliche Werte aus dem Speicher zu löschen.

6.2.2 Automatischer Summenspeicher

- Die Waage kann eingestellt werden, um automatisch Werte zum Speicher zu addieren, sobald ein Gewicht auf der Wägeplatte platziert wird. Das Betätigen der **[M+]**-Taste ist so nicht mehr nötig, um Werte im Speicher festzuhalten. Trotzdem ist die **[M+]**-Taste nach wie vor aktiv und kann verwendet werden, um die Werte sofort zu speichern. In diesem Fall wird der Wert nicht erst gespeichert, wenn die Waage auf Null zurückkehrt.
- Zum Aktivieren der Funktion 'Automatischer Summenspeicher' lesen Sie bitte Kapitel 7 PARAMETER.

6.3 STÜCKZÄHLUNG

Die Grundfunktion der Stückzählung ist für beide Waagen gleich. Um Stückzählungen durchführen zu können, muss das Durchschnittsgewicht der zu zählenden Objekte ermittelt werden. Dies kann entweder dadurch geschehen, indem eine bekannte Anzahl an Objekten gewogen wird und die Waage dann den Durchschnittswert errechnet, oder indem ein Wert manuell über die Tastatur eingegeben wird.

Beide Waagen können zur automatischen Bestimmung des Durchschnittswertes oder zu dessen manueller Eingabe verwendet werden.

Es ist jederzeit möglich, die Genauigkeit des Stückgewichts zu erhöhen, indem man während eines Zählprozesses die angezeigte Anzahl eingibt und **[Smpl]** drückt. Sie müssen sicherstellen, dass die angezeigte Anzahl mit der Zahl der Objekte auf der Waage übereinstimmt, bevor Sie die Taste drücken. Das Stückgewicht kann durch größere Anzahlen der Wägeprobe exakter eingestellt werden, um die Genauigkeit beim Wiegen großer Mengen zu erhöhen.

6.3.1 Wiegen einer Probe zur Bestimmung des Stückgewichts

Um das durchschnittliche Gewicht der zu zählenden Objekte zu bestimmen, legen Sie eine bekannte Menge an Teilen auf die Waage und geben Sie diese Anzahl per Tastatur ein. Die Waage teilt das Gesamtgewicht durch die Anzahl und zeigt dann das errechnete Durchschnittsgewicht an.

- Setzen Sie die Waage falls notwendig auf Null zurück, indem Sie die **[Zero]**-Taste drücken. Sollte ein Behälter verwendet werden, stellen Sie diesen auf die Waage und tarieren Sie diese wie zuvor beschrieben.
- Legen Sie eine Ihnen bekannte Anzahl an Objekten auf die Waage. Nachdem sich die **"WEIGHT"**- Anzeige stabilisiert hat, geben Sie über die numerischen Tasten die Anzahl ein und drücken Sie anschließend **[Smpl]**. Die Anzahl an Objekten wird im **"COUNT"**- Fenster angezeigt und das errechnete Stückgewicht erscheint im **"UNIT WEIGHT"**-Fenster.
- Wenn weitere Objekte hinzugefügt werden, erhöht sich sowohl das angezeigte Gewicht, als auch die Stückzahl.
- Ist die Waage nicht stabil, wird die Zählung nicht abgeschlossen.
- Ist das Gewicht auf der Waage geringer als der eingegebene Tarawert, zeigt das **"COUNT"**- Fenster einen negativen Wert an.

6.3.2 Eingabe eines bekannten Stückgewichts

- Ist das Stückgewicht bereits bekannt, kann es über die Tastatur manuell eingegeben werden.
- Geben Sie das Stückgewicht mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und drücken Sie innerhalb weniger Sekunden die **[U.Wt.]**-Taste, während die Anzeige blinkt. Wird innerhalb dieser paar Sekunden kein Wert eingegeben, kehrt die **"Unit Weight"**-Anzeige zum vorherigen Wert zurück; andernfalls wird der eingegebene Wert angezeigt.
- Legen Sie nun eine Probe auf die Waage. Das Gewicht sowie die Stückzahl, basierend auf dem Stückgewicht, werden angezeigt. Wird in Kilogramm gewogen, wird das Stückgewicht in Gramm angezeigt, wird in Pfund gewogen, wird es in Pfund zu angezeigt.
- Nachdem das Stückgewicht bestimmt oder eingegeben wurde, kann die Waage für Stückzählung verwendet werden. Man kann die Waage tarieren, um, wie zuvor besprochen, den Nettowert zu erhalten.
- Nach dem Trieren der Waage werden die zu gezählten Objekte auf die Waage gelegt, und das **"Count"**-Fenster zeigt die Stückzahl an unter Verwendung des Gesamt- und des Stückgewichts.
- Es ist während des Zählprozesses jederzeit möglich, die Genauigkeit des Stückgewichts zu erhöhen indem man die Stückzahl manuell eingibt und dann auf **[Smpl]** drückt. Sie müssen sicherstellen, dass die angezeigte Menge mit der sich auf der Waage befindlichen Stückzahl übereinstimmt, bevor Sie die Taste drücken. Das Stückgewicht kann, basierend auf größeren Stückzahlen, angepasst werden. Dies gewährleistet eine höhere Messgenauigkeit beim Wiegen größerer Mengen.

6.3.3 Automatische Anpassung des Stückgewichts

- Die Waage aktualisiert das Stückgewicht automatisch, sobald eine Menge zur ursprünglichen Wägeprobe hinzugefügt wird, die kleiner ist als diese. Ein Piepton signalisiert, dass der Wert angepasst wurde. Es ist ratsam, die Anzahl nach einer automatischen Anpassung zu überprüfen.
- Um das Stückgewicht zu sperren und die automatische Anpassung zu unterdrücken, drücken Sie **[U.Wt.]**.
- Die automatische Anpassung ist ausgeschaltet, sobald die Menge hinzugefügter Objekte die Anzahl an Objekten, die zur Stückgewichtbestimmung verwendet wurden, übersteigt.

6.3.4 Kontrollwägung und -zählung

Kontrollwägung (oder -zählung) ist ein Vorgang, bei dem ein Alarm ertönt, sobald das Nettogewicht (oder die Anzahl an Objekten) auf der Waage die im Speicher festgelegten Werte überschreitet. Diese Grenzwerte werden über die Tastatur in den Speicher eingegeben.

EINRICHTEN DER GRENZWERTE

Es ist möglich, einen oberen und einen unteren Grenzwert entweder für die Wägung (Nettogewicht) oder die Zählung einzurichten. Durch Drücken der **[Pst]**-Taste kann der Benutzer entweder Zählung oder Wägung auswählen und die Ober- und Untergrenze einstellen.

Zum Beispiel:

AKTION	ANZEIGE
Drücken Sie [Pst]	"PST " " nEt " " " wenn gerade im Wägemodus
Drücken Sie [U.Wt/Units]	"PST " " cnt " " " Wechsel zwischen Wägung und Zählung
Drücken Sie [Print]	"Hi cnt" "0.3 2 3 4" " " Der aktuelle obere Grenzwert wird angezeigt. Löschen mit [CE] , dann Eingabe eines neuen, falls erwünscht
Drücken Sie [Print]	"lo cnt" "0.0 2 3 4" " " Der aktuelle untere Grenzwert wird angezeigt. Löschen mit [CE] , dann Eingabe eines neuen, falls erwünscht.
Drücken Sie [Print]	Kehren Sie mit den eingestellten Grenzen zur Wägung zurück

- Das Löschen beider oder einer der beiden Grenzwerte ist möglich. Das Löschen beider Grenzen deaktiviert die Funktion Kontrollwägen bzw. Kontrollzählen.
- Wurden zuvor Werte eingegeben, zeigt das erste Fenster "**Hi net**" und "**lo net**" an.
- Der Alarm funktioniert wie im Kapitel 'Alarm' beschrieben.

6.4 PLU (Product Look Up)

PLU-Nummern werden zum Abspeichern von Informationen häufig gebrauchter Produkte verwendet. Taragewicht, Produktbezeichnung und Stückgewicht eines bestimmten Gegenstandes werden durch Eingabe der PLU-Nummer aufgerufen, was den Arbeitsablauf erleichtert.

Die Waage ist in der Lage, bis zu 100 PLUs mit Tarawerten, Bezeichnungen und Stückgewichten zu speichern.

Wird ein Behälter verwendet, muss ein Tarawert eingegeben werden. Die Bezeichnungen werden zur Anzeige oder zum Ausdruck von Daten über die RS 232-Datenschnittstelle verwendet, und das Stückgewicht wird bei der Stückzählung verwendet.

Die Daten für die jeweiligen PLUs sollten VOR dem Wägevorgang eingegeben werden, so dass die benötigten PLUs während des Wägevorgangs aufgerufen werden können. Die Daten können manuell oder über die RS 232-Schnittstelle gespeichert und aufgerufen werden.

6.4.1 MANUELLES SPEICHERN VON PLU'S

Schritte	ANZEIGEN			Bemerkungen
	Gewicht	Stückgewicht	Stückzahl	
Drücken Sie [Tare/Zero] falls nötig	"0.0000"	" 0"	" 0"	Die Waage ist auf Null zurückgesetzt.
<u>Bitte beachten Sie:</u> Geben Sie einen Tarawert ein, falls ein Behälter verwendet werden soll (siehe dazu Abschnitt 6.2). Wird ein Tarawert benutzt, ist die Waage im NET-Modus. Geben Sie das Stückgewicht ein wie unter 6.3.1 und 6.3.3 beschrieben Das zu speichernde Tara- und Stückgewicht kann entweder durch einen momentanen Wägevorgang bestimmt werden, oder manuell eingegeben werden.				

Hier ein Beispiel zum Einrichten von "PLU27" mit der Beschreibung "M4 Nut" und dem Stückgewicht von "0.015":

SCHRITTE	ANZEIGEN			BEMERKUNGEN
	Gewicht	Stückgewicht	Stückzahl	
Drücken Sie [PLU]	"PLU" "	" - - "	" "	-
Drücken Sie [2], [7]	"PLU "	" 27"	" "	-
Drücken Sie [Pst]	"PLU 27"	"xxxxxx"	"x xx"	Die momentanen Objekteigenschaften werden angezeigt, wobei die erste Ziffer blinkt. Die blinkende Ziffer kann geändert werden, s. dazu 'Bitte beachten' (unten)
Drücken von [CE], während die erste Ziffer blinkt löscht alle Eigen- schaften	"PLU 27"	" "	" "	-
Fahren Sie fort mit der Eingabe der Zeichen, bis die Beschrei- bung vollstän- dig ist	"PLU 27"	"M 4 Nut"	"Brass"	12 Stellen insge- samt, über beide Anzeigen (UNIT WEIGHT und STÜCKZAHL)
Drücken Sie [Print] zum Speichern der PLU	"x.xxx"	" x"	" X"	Die Anzeige geht in den normalen Modus zurück

Bitte beachten Sie:

Benutzen Sie die **[.]**-Taste, um zur vorherigen Ziffer zurückzukehren, oder die **[M+]**-Taste, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.

Eine blinkende Stelle kann benutzt werden, um ein Leerzeichen einzufügen: Drücken Sie **[0]** etwas länger.

Der Tarawert wird nur dann mit den PLU-Daten gespeichert, wenn sich die Waage im NET Modus befindet. Beträgt das Gewicht des Behälters weniger als der manuell eingegebene Nullbereich (2% des maximalen Wägebereichs) wird die Anzeige auf Null gesetzt und kein Taragewicht wird gespeichert. Um das zu vermeiden verwenden Sie einen größeren Behälter, reduzieren Sie den Nullbereich, oder tarieren Sie die Waage digital.

6.4.2 MANUELLE EINGABE DER PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Bezeichnung kann bis zu 12 Stellen lang sein und aus einer Mischung von Ziffern, Symbolen und Buchstaben bestehen.

Während der Eingabe der Bezeichnung funktioniert die Tastatur ähnlich der eines Mobiltelefons. Bei kurzem Drücken der Tasten wird eine Zahl angezeigt, längeres Drücken führt zu einer Auswahl an Buchstaben.

Die Zahlen und Buchstaben sind wie folgt:

1 - / \
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
6 M N O
7 P Q R S
8 T U V
9 W X Y Z
0 _ [] Wobei _ eine Leerstelle ist (kein Unterstrich)

Durch die Begrenzung der Anzeige auf 7 Segmente sind einige Buchstaben nur schwer anzuzeigen. Die Darstellung der Buchstaben und angezeigten Symbole ist daher wie folgt:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - / \ ()

A b c d E F G h I J K L ã n o P ò r S t U u ü ÷ y z ' " []

Die Buchstaben werden jedoch als Text gespeichert sein, so dass die Ausgabe über die RS-232 Schnittstelle korrekt ist.

Die Zahlen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 entsprechen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Beachten Sie, dass diese Art der Darstellung nur verwendet wird, wo alphanumerische Daten zugelassen werden. Dies gilt für das Beschreibungs-Feld und die Benutzer ID, sowie die Waagen ID im Menü Parameter.

6.4.3 MANUELLES ABRUFEN DER PLUs

- Um die PLU-Werte abzurufen, sollte zuerst entweder die Referenz- oder die Fernwaage ausgewählt werden, da die jeweils ausgewählte Waage ihren spezifischen Tarawert gespeichert hat.
- Drücken Sie dann **[PLU]**, geben Sie die PLU-Nummer ein (00 – 99), und drücken sie nochmal **[PLU]**, um die Daten aufzurufen.
- Die Anzeige zeigt die unter der PLU-Nummer gespeicherten Daten für eine Sekunde, dann geht sie in den normalen Anzeigemodus zurück.

Zum Beispiel:

Schritte	Anzeigen		
Press [PLU]	"PLU"	" -- "	" "
Press [2], [7]	"PLU"	" 27"	" "
Press [PLU]	"PLU 27"	"M 4 Nut"	" Brass"
Nach 1 Sekunde kehrt die Waage in den normalen Wägemodus zurück, mit dem zuvor eingegebenen Tara- und Stückgewicht	" xxxx"	"xxxx"	" xx"

- Wenn die **[PLU]**-Taste nach der Eingabe der numerischen Stellen gehalten wird, werden die Werte solange angezeigt, bis die Taste losgelassen wird.
- In diesem Beispiel werden die Produktbeschreibungen **"PLU 27"**, **"M 4 Nut"** **"Brass"** für 1 Sekunde angezeigt. Falls keine Daten gespeichert sind, zeigt die Anzeige **"PLU 27"**, " ", " ".
- Um die momentan gespeicherten PLUs anzuzeigen, drücken Sie **[PLU]** im Zähl-/Wägemodus. Drücken Sie **[CE]**, um in den

normalen Wägemodus zurückzukehren.

- Wenn der Tarawert außerhalb des zugelassenen Bereiches der ausgewählten Waage liegt, zeigt das **'Weight'**-Fenster '0' als Tarawert an. (Wenn z.B. die Referenzwaage ausgewählt wird, während der Tarawert für die Fernwaage gilt, würde dies die Kapazität der Referenzwaage übersteigen.)
- Wenn der gespeicherte Tarawert nicht mit der Auflösung der Waage übereinstimmt (z.B. -1,446 bei eine Waage mit d'=0,05), runden Sie bitte den Tarawert entsprechend der Auflösung der Waage (in dem Beispiel wäre -1,45 der einzugebende Tarawert).
- Wird eine PLU-Nummer aufgerufen, unter der keine Informationen gespeichert sind, arbeitet die Waage weiter mit unveränderten Tara- und Stückgewichten.

PLUs können auch über die RS 232-Schnittstelle gespeichert und aufgerufen werden (siehe dazu Abschnitte 9.1 und 9.2).

7.0 PARAMETER

Das Menü für die Parameter ist in 2 Sektionen unterteilt, einen für den Benutzer, einen für die Techniker.

7.1 PARAMETERMENÜ FÜR BENUTZER

Sie gelangen in das Parametermenü für Benutzer, indem Sie während des Selbsttests, den die Waage beim Einschalten durchgeföhrt, die **[Pst]**-Taste drücken. Hier können Sie aus verschiedenen Optionen die Einstellungen wählen, die Sie benötigen.

Drücken Sie nun **[U.Wt./Units]**, um durch die anderen Parameter zu navigieren. Um einen Parameter auszuwählen, drücken Sie **[Print]**.

Drücken Sie **[U.Wt./Units]**, um durch die Untermenüs zu navigieren. Um die vorherige Einstellung einzusehen, drücken Sie **[Print]**. Um die Einstellungen zu ändern und durch die anderen verfügbaren Einstellungen zu scrollen drücken Sie **[U.Wt.]**. Um die gewünschte Einstellung auszuwählen und damit zum Untermenü zurückzukehren, drücken Sie die **[Print]**-Taste.

Um zum Parameter-Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie **[Tare/Zero]**.

PARA-METER	UNTER-PARAMETER	ANZEIGEN UND EINSTELLUNGEN
-------------------	------------------------	-----------------------------------

F1 oFF	bEEP	"bEEP" "oFF"	Alarm ist ausgeschaltet
		"bEEP" "on In"	Alarm eingeschaltet zwischen den Grenzwerten
		"bEEP" "on oUt"	Alarm eingeschaltet für Werte außerhalb der Grenzwerte (>0)
	EL	"LitE" "oFF"	Hintergrundbeleuchtung permanent aus
		"LitE" "on"	permanent an
		"LitE" "AUt"	automatisch an, sobald ein Gewicht auf die Waage gelegt wird, oder eine Taste betätigt wird
	Un I t	"UnI t" "KG/ Lb"	Kg und Lb beide aktiviert
		"UnI t" "KiLo"	Nur Kg aktiviert
		"UnI t" "Lb"	Nur Lb aktiviert
F2 Prt	P Mo dE	Print	Au oFF Druckt nur, wenn der automatische Summenspeicher ausgeschaltet ist. Au on Druckt nur, wenn der automatische Summenspeicher eingeschaltet ist.
		P Cont	Stellt die RS-232 Schnitt-stelle auf kontinuierlichen Ausdruck ein, der auto-matische Summenspeicher ist ausgeschaltet.
		SErr E	Stellt die RS-232 Schnittstelle ein, nur das Gewicht kontinuierlich zu drucken.
	P bAU d	b 600 b 1200 b 2400 b 4800 b 9600	Stellt die gewünschte Baud Rate (Geschwindigkeit der RS-232 Datenübertragung) ein. Voreingestellt ist 4800.
	PAritY	8 n 1	8 Data Bits, keine Parität

		7 E 1 7 o 1	7 Data Bits, Even-Parität 7 Data Bits, Odd-Parität
U id	"U id" " Abc234" " "	Zeigt die aktuelle Benutzer ID (soweit es eine gibt). Geben Sie eine neue Benutzer ID ein wie in 6.4.2 beschrieben. Die ID kann alpha-numerisch sein, ist jedoch auf 6 Letter begrenzt.	
SC id	"Sc id" " Abc234" " "	Zeigt die aktuelle Waagen ID (soweit es eine gibt). Geben Sie eine neue Waagen ID ein wie im Abschnitt 6.4.2 für PLUs beschrieben. Die ID kann alpha-numerisch sein, ist jedoch auf 6 Stellen begrenzt.	
tECH		Gewährt Zugang zu den technischen Parametern unter Verwendung eines Passworts. Normalerweise nicht für Benutzer zugänglich.	

8.0 AKKUBETRIEB

- Die Waage kann, wenn erwünscht, mit Akkus betrieben werden. Die Betriebsdauer des Akku beträgt ungefähr 70 Stunden, wenn nur eine Referenzwaage verwendet wird. Wird eine zweite Waage benutzt, verkürzt dies die Betriebsdauer.
- Wird das Aufladen des Akku notwendig, erscheint im "**Weight**" - Anzeigefenster ein Pfeil oberhalb des Batterie-Symbols. Der Akku sollte nach Erscheinen dieses Pfeils so bald wie möglich aufgeladen werden. Die Waage wird für weitere 10 Stunden arbeiten, danach schaltet sie sich automatisch aus, um den Akku zu schützen.
- Um den Akku aufzuladen, schließen Sie die Waage einfach an das Stromnetz an. Die Waage muss dafür nicht eingeschaltet sein.
- Um die volle Ladung zu erreichen, sollte der Akku mindestens 12 Stunden aufgeladen werden.
- Rechts unter dem "**Count**"-Fenster befindet sich ein LED-Lämpchen, welches über den Ladezustand des Akku Auskunft gibt. Wird die Waage an das Stromnetz angeschlossen, wird der interne Akku geladen. Ist die LED grün, ist der Akku voll aufgeladen. Ist sie rot, ist er fast leer; Gelb weist darauf hin, dass der Akku bald fertig aufgeladen ist.

9.0 RS-232 SCHNITTSTELLE

Spezifikationen:

RS-232 Ausgabe für Wägedaten, Daten Default-Einstellungen
ASCII Code
4800 Baud (600-9600 wählbar)
8 Data Bits (8 Data Bits keine Parität, 7 Data Bits Even- und Odd-Parität wählbar)
Keine Parität

Erforderliche Verbindungsart

9 Pin D-Subminiaturstecker
Pin 2 Eingang
Pin 3 Ausgang
Pin 5 Signalerde

Beispiel für Ausgang:

Verwendung der M+ Funktion

```
LOCAL SCALE
ID: 123ABC
NAME:Text
    4    S. No.
1.234 kg TARE
12.456 kg NET
1.1234 g U.W.
    11 PCS
TOTAL
-----
49.824 kg TW
    44 TPC
    4 No.
```

Verwendung der PRINT Funktion

```
LOCAL SCALE
ID: 123ABC
NAME:Text
    1.234 kg TARE
    12.456 kg NET
    1.1234 g U.W.
    11 PCS
```

9.1 EINGABEBEFEHLE

Die Waage kann mit Hilfe der folgenden Befehle gesteuert werden.

Eingabebefehle:

- Die Waage besitzt eine Anzahl an Befehlen, um entweder einen Vorgang hervorzurufen, oder Daten zu speichern. Die Befehle werden alle in Großbuchstaben geschrieben und werden nachfolgend zusammengefasst.
- Sämtliche Befehle werden durch Zeilenumschlag beendet ("**Enter**"-Taste auf einer PC Tastatur), mit optionalem Zeilenumbruch.
- Wenn ein unbekannter Befehl eingegeben wird oder kann ein Befehl nicht ausgeführt werden, senden Sie den Befehl erneut mit der Vorsilbe ER. Wird beispielsweise der Befehl NN<cr><lf> nicht ausgeführt, senden Sie ihn erneut in diesem Format: ER NN<cr><lf>.

Grundbefehle:

PLUxx	Auswahl des zu verwendenden PLU aus dem Speicher
T	Tariert den aktuellen Wert
T123.456	Voreingestellter Tarawert ist 123.456
Z	Anzeige auf Null stellen
P	Drucken im ausgewählten Format
M+	Speichern aktueller Ergebnisse und Ausdruck
MR	Aufrufen des Speichers auf der Anzeige
MC	Löschen des Speichers
U123.456	Speichern des Stückgewichts von 123.456 (Gramm falls in Kilogramm oder Pfund falls in Pfund)
S123	Eingabe eines Musters mit 123 Teilen. Gleich wie Drücken der [Smpl]-Taste.
SL	Wahl der lokalen Waage
SR	Wahl der Fernwaage

Befehle für sofortigen Ausdruck:

Befehl	Ausgang der Waage
\L	Waage: Lokal oder Fern
\I	ID Nummer, wie PUID unten
\S	Waagennummer, wie PSID unten
\N	Nettogewicht
\G	Bruttogewicht
\T	Taragewicht
\U	Stückgewicht
\P	Zählung
\C	Zählung gesamt
\W	Gewicht gesamt
\M	Anzahl an gespeicherten Artikeln
\B	Gedruckte Leerzeile

9.2 DATEN ÜBER RS-232 SPEICHERN

Die Befehle zum Speichern von Daten sind:

SUIDxxxxxx <CR>	Speichern von Benutzer ID Daten
SSIDxxxxxx <CR>	Speichern von Waagen ID Daten
SPLUxx,xxxxxxxxxxx <CR>	Speichern von Text für PLUxx

Werden PLU-Textdaten gespeichert, wird ebenso das aktuelle Gewicht und das Taragewicht unter dieser PLU-Nummer gespeichert.

Für den SPLU-Befehl sind die Daten: PLU Nummer (2-stellig), (Komma) Bezeichnung (max. 12 Stellen).

Ist die Eingabe kürzer als die maximale Anzahl an Stellen, so müssen nicht alle Felder besetzt werden.

9.3 PLU-EINGABE ÜBER DIE RS-232 SCHNITTSTELLE

Diese Methode erlaubt dem Benutzer auch via PC oder Tastatur Informationen in die Waage einzugeben. Die meist verwendeten PLUs können gespeichert werden und jederzeit aus dem Speicher der Waage aufgerufen werden. Weitere PLU-Daten können auf einem PC gespeichert werden und Beschreibung (Text), Stückgewicht und Tariertdaten können dann vom PC zu PLUxx gesendet werden (wobei xx eine beliebige Zahl bis 99 sein kann). Die Informationen können dann verwendet werden oder während des Arbeitsvorgangs überschrieben werden.

Arbeitsschritte:

- Senden Sie die Daten für das Taragewicht, um einen erwünschten Wert festzulegen, der mit der entsprechenden PLU gespeichert werden soll, z.B. **"T1.45"** <CR>. Wenn kein Trieren notwendig ist, senden Sie einfach **T0**, um vorherige Werte zu löschen.
- Senden Sie das Stückgewicht, welches mit der PLU gespeichert werden soll, z.B. **"U0.015"** <CR>
- Senden Sie den PLU-Text, der zusammen mit den aktuellen Tara- und Stückgewichtswerten gespeichert werden soll, z.B. **"SPLU27,M4 Nut Brass"** <CR>

Alle Informationen, die für Taragewicht, Beschreibung und Stückgewicht eingegeben werden, werden im Speicher der Waage gespeichert und können nun jederzeit aufgerufen werden

10.0 KALIBRIERUNG

AKTION	ANZEIGEN
Drücken Sie die [Tare/Zero] -Taste während des Selbsttests nach dem Einschalten. Die Waage bittet um Eingabe des Passworts.	"Pi n"
Voreingestelltes Passwort ist 0000. Geben Sie viermal "0" ein. Passwörter können in den technischen Parametern geändert werden. Drücken Sie [Print] .	"Pi n" "----"
Wählen Sie die einzustellende Waage mit Hilfe der [Local/Remote] -Taste. Drücken Sie [Print] , um in den technischen Abschnitt zu gelangen.	"tEch" " LocAL" " " "tEch" "rEmo tE" " "
Verwenden Sie [U.Wt.] um die Gewichtseinheit auszuwählen, die zum Kalibrieren der Waage verwendet werden soll. Der Pfeil im [Weight] Fenster deutet auf die gewählte Einheit. Drücken Sie [Print] zum fortfahren.	"tEch" " Uni t" " "
Sie kommen in den ersten Parameter – Kalibrierung. Auf der Anzeige erscheint die Aufforderung, die Wägeplatte zu leeren. Drücken Sie [Print] zum fortfahren.	"Un L o Ad"
Geben Sie das zu verwendende Kalibriergewicht ein und drücken Sie [Print] . Stellen Sie das Kalibriergewicht auf die Waage und drücken Sie erneut [Print] . Die Kalibrierung ist abgeschlossen, die Waage führt einen Selbsttest durch. Dabei sollte das Gewicht entfernt werden.	"SEL" " 0010" "Lo Ad"

11.0 FEHLERCODES

Während des Tests beim Einschalten oder während des Betriebes kann es sein, dass die Waage eine Fehlermeldung anzeigt. Die Bedeutung dieser Meldungen wird nachfolgend beschrieben.

Wird eine Fehlermeldung angezeigt, wiederholen Sie den Vorgang, der die Meldung verursacht hat, wie beispielsweise das Einschalten der Waage, Kalibrierung oder andere Funktionen. Wird die Fehlermeldung nach wie vor angezeigt, fragen Sie bitte Ihren Händler um Rat.

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	MÖGLICHE URSACHEN
Err 4	Null ist zu Beginn größer als zulässig (normalerweise 4% der maximalen Kapazität) im Moment des Einschaltens, oder wenn [Zero] gedrückt wird.	Beim Einschalten befindet sich Gewicht auf der Wägeplatte Überschüssiges Gewicht auf der Wägeplatte bei Nullpunkteinstellung Falsches Kalibrieren der Waage Beschädigte Wägezelle Beschädigte Elektronik
Err 5	Tastaturfehler.	Falsches Bedienen der Waage
Err 6	A/D Zählung nicht korrekt, wenn die Waage eingeschaltet wird.	Wägeplatte nicht angebracht Wägezelle eventuell beschädigt Elektronik eventuell beschädigt
FAIL H oder FAIL L	Kalibrierfehler	Falsches Kalibrieren Bleibt das Problem bestehen, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Adam Equipment

12.0 TECHNISCHE PARAMETER

Die technischen Parameter, in die Sie über "tEch" am Ende des Parametermenü für Nutzer kommen, sind passwortgeschützt, um gegen unbefugten Zugriff vorzubeugen. Hier werden die Metrologiewerte der Waage eingestellt. Jede Waage wird gesondert eingerichtet. Die Parameter definieren Wägebereich, Dezimalpunkt-Stelle, Division, anfänglichen Nullbereich, automatischen und manuellen Nullbereich, sowie Fabrik-Kalibrierung.

AKTION	ANZEIGEN
Wählen Sie mit [Print] im Parametermenü den Parameter "tech" aus. Die Waage bittet um Eingabe des Passworts.	"Pi n"
Voreingestelltes Passwort ist 0000. Geben Sie viermal "0" ein. 9999 überschreibt jedes andere Passwort. Drücken Sie [Print] .	"Pi n" " ----"
Wählen Sie die zu verwendende Waage mit der [Local/Rem] -Taste. Drücken Sie [Print] , um in den technischen Abschnitt der Waage zu gelangen.	"t Ech" " Lo c AL" " " "t Ech" "r E mo t E" " "
Verwenden Sie [U.Wt./Units] um die gewünschte Gewichtseinheit auszuwählen, die zur Parametereinstellung verwendet werden soll. Der Pfeil im 'Weight' Fenster weist die Einheit aus. Drücken Sie [Print] um fortzufahren.	"t Ech" " Uni t" " "
Drücken Sie [U.Wt./Units] , um durch das Menü der gewählten Waage zu steuern. Verwenden Sie [Print] , um Parameter auszuwählen und zu ändern und [Tare/Zero] , um einen Parameter ohne Änderung der Daten zu verlassen.	"Cn t" Beide Waagen haben das gleiche Menü, nur der Wägebereich der lokalen Waage ist festgelegt und kann nicht geändert werden.
Drücken Sie [U.Wt/Unit] , um zum nächsten Menü zu gelangen, dann [Print] zum Auswählen. Verwenden Sie [U.Wt/Unit] um die Dezimalpunktstelle festzulegen und drücken Sie [Print] . Um die Kapazität der Fernwaage zu ändern drücken Sie CE zum Löschen und geben Sie einen neuen Wert	"CAp". Einstellung Wägebereich "dESC" " 0.00" "SEL" "0060"

ein. Drücken Sie [Print] .	
Drücken Sie [U.Wt/Unit] um zum nächsten Menü zu gelangen, dann [Print] , zum auswählen. Drücken Sie [U.Wt/Unit] um die Ziffern-Schrittgröße auszuwählen, in der Anzeige die Werte erhöhen soll, und [Print] zum sichern.	"div" Wäge-Division. "inc 5"
Drücken Sie [U.Wt/Unit] um zum nächsten Menü zu gelangen, und [Print] zum Auswählen. Erhöhen Sie die Werte mit [U.Wt/Unit] , und drücken Sie [Print] .	"Azt" Bereich der automatischen Nullpunktverfolgung. Wählen Sie 0.5d, 1d, 2d, 4d
Drücken Sie [U.Wt/Unit] um zum nächsten Menü zu gelangen, und [Print] zum Auswählen. Verwenden Sie [U.Wt/Unit] , um die Werte zu erhöhen und drücken Sie [Print] .	"0 Auto" Automatische Nullpunktverfolgung: an. Wählen Sie 0%, 2%, 5%, 10% oder 20%
Drücken Sie [U.Wt/Unit] , um zum nächsten Menü zu gelangen, und [Print] zum Auswählen. Erhöhen Sie die Werte mit [U.Wt/Unit] und drücken Sie [Print] .	"0 manl" Manuelle Nullpunkteinstellung. Wählen Sie aus 0%, 2%, 4%, 10%, 50% oder 100%
Drücken Sie [U.Wt/Unit] um zum nächsten Menü zu gelangen, und [Print] zum Auswählen. Geben Sie die PIN Nummer ein und drücken Sie [Print] . Bestätigen Sie die neue PIN Nummer und drücken Sie [Print] .	"Pin" Passwort Nummer für "tEch" . "Pin1" "Pin2" "donE"
Drücken Sie [U.Wt./Units] um fortzufahren oder drücken Sie [Zero/Tare] um das Menü zu verlassen.	

13.0 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler auf, oder wenden Sie sich direkt an Adam Equipment. Hier einige Ersatzteile als Beispiel:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Netzteil• Stromkabel• Ersatzakku• Wägeplatte aus Edelstahl | <ul style="list-style-type: none">• Schutzhaube• Optionale RS-232 Schnittstelle• Drucker, etc. |
|---|--|

14.0 SERVICE-INFORMATIONEN

Diese Anleitung beinhaltet detaillierte Einzelheiten zum Bedienen der Waage. Sollten bei Ihrer Waage Probleme auftreten, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wurde, ziehen Sie bitte Ihren Händler zu Rate. Um Ihnen bei Ihrem Problem zu helfen, benötigt dieser die folgenden Information, die Sie stets bereithalten sollten:

A. Angaben zu Ihrem Unternehmen

- Name Ihrer Firma:
- Name einer Kontaktperson:
- Telefonnummer, Email-Adresse der Kontaktperson:
- Faxnummer oder ähnliches:

B. Angaben zum erworbenen Gerät

(Dieser Teil der Information sollte für zukünftige Korrespondenz stets bereitgehalten werden. Wir empfehlen, diesen Bogen sofort nach Erhalt der Ware auszufüllen und eine Kopie in den Akten aufzubewahren, um bei Bedarf schnell darauf zurückgreifen zu können.)

Modellname der Waage:	CBD ____
Seriennummer der Maschine:	
Software Überarbeitungsnummer (Bei Inbetriebnahme zu Anfang angezeigt):	
Datum des Erwerbs:	
Name und Sitz des Lieferanten:	

C. Kurze Beschreibung des Problems

Beziehen Sie die gesamte Vorgeschichte der Maschine ein. Zum Beispiel:

- Hat die Waage seit der Lieferung funktioniert
- Hatte sie Kontakt mit Wasser
- Beschädigung durch Feuer
- Aufgetretene Gewitter
- Sturz auf den Boden, etc.

GARANTIE-INFORMATIONEN

Adam Equipment bietet eine beschränkte Garantie (Teile und Arbeitskraft) für Komponenten, die auf Grund von Mängeln bei Material oder Bearbeitung ausgefallen sind. Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung.

Sollten während des Garantiezeitraums Reparaturen jeglicher Art von Nöten sein, so muss der Käufer seinen Lieferanten oder Adam Equipment Company davon in Kenntnis setzen. Das Unternehmen bzw. die von ihr autorisierten Techniker behalten sich das Recht vor, Komponenten direkt in einer ihrer Werkstätten, abhängig von der Schwere des Problems, zu reparieren oder zu ersetzen. Frachtkosten, die durch das Zusenden fehlerhafter Teile an das Servicezentrum entstehen, müssen jedoch vom Käufer selbst getragen werden.

Die Garantie wird nichtig, wenn die Ausrüstung nicht in Originalverpackung und mit ordnungsgemäßer Dokumentation zur Bearbeitung eines Schadensersatzspruches zurückgesandt wurde. Sämtliche Ansprüche unterliegen dem Ermessen von Adam Equipment.

Diese Garantie bezieht sich nicht auf Gerätschaften, bei denen Mängel oder unzulängliche Funktionen auf Grund falscher Anwendung, versehentlicher Beschädigung, Strahlenbelastung, Kontakt mit ätzenden Materialien, Fahrlässigkeit, falscher Installation, unbefugter Modifikation oder versuchter Reparatur, sowie Missachtung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden.

Reparaturen, die innerhalb der Garantie ausgeführt wurden, verlängern den Garantiezeitraum nicht. Komponenten, die im Rahmen der Garantie-Reparaturen entnommen werden, gehen in das Eigentum des Unternehmens über.

Die satzungsgemäßen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht beeinflusst. Die Garantiebedingungen unterliegen dem Recht des Vereinigten Königreichs. Für ausführliche Einzelheiten und Informationen zur Garantie sehen Sie bitte die Geschäftsbedingungen auf unserer Webseite ein.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den abgestimmten europäischen Standards hergestellt worden, entsprechend den Kriterien der nachstehenden Richtlinien :

Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Adam Equipment Co. Ltd.
Bond Avenue, Denbigh East,
Milton Keynes, MK1 1SW
Großbritannien

EINHALTUNG VON FCC

Dieses Gerät wurde getestet und für tauglich befunden in Bezug auf die Beschränkungen für Klasse A Digitalgeräte, gemäß Teil 15 der FCC Regeln. Jene Beschränkungen wurden erlassen, um angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten, sobald das Gerät gewerblich genutzt wird. Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und kann damit sogar Funkverbindungen stören, sofern dieses nicht gemäß der Bedienungsanleitung genutzt wird. Die Inbetriebnahme dieses Gerätes in Wohngebieten verursacht höchstwahrscheinlich schadhafte Störungen, die der Benutzer auf eigene Kosten zu beheben hat.

Abgeschirmte Verbindungskabel müssen daher diesem Gerät beigelegt werden, um den gesetzlichen Strahlungsrichtlinien gemäß RF gerecht zu werden.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Adam Equipment genehmigt wurden, können die Befugnis zur Bedienung des Gerätes für den Benutzer nichtig werden lassen.

EINHALTUNG VON WEEE



Sealed Lead Acid
Battery
Must be recycled
Properly

PB

Jedes Bauteil für elektrische oder elektronische Geräte (EEE) oder zusammenmontierte Teile, die in ein EEE Gerät eingebaut werden sollen wie unter EU-Richtlinie 2002/95/EEC definiert, müssen recycelt oder in einer Weise entsorgt werden, dass sie keine für die Gesundheit oder Umwelt schädlichen Stoffe freigeben wie in Richtlinie 2002/95/EEC und ergänzender Gesetzgebung aufgezählt. Die Entsorgung von Batterien auf Deponien ist seit Juli 2002 durch Richtlinie 9 der Landfill (England and Wales) Regulations 2002 und die Hazardous Waste Regulations 2005 stärker reguliert. Das Recyceln von Batterien ist aktuell geworden und die Richtlinien für Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE, deutsch Elektro- und Elektronikalt-/schrotteräte) sollen Ziele für deren Abfallverwertung vorgeben.

ADAM EQUIPMENT ist ein globaler Hersteller mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Lieferung von elektronischer Wageapparatur, der nach ISO 9001:2000 zertifiziert ist. Die Produkte werden ber ein weltweites Vertriebsnetz verteilt, das von unseren Firmenstandorten in Grobritannien, in den USA und in Sdafrika gesttzt wird. Unsere Firma und ihre Vertreter bieten eine volle Serie von technischen Services an, sowie Reparatur vor Ort, Werkstattreparatur, vorbeugende Wartung und Kalibrierung Service.

ADAM Waagen sind hauptschlich fr Labor-, Ausbildungs-, Medizin- und Industriebereich geeignet. Das Sortiment besteht aus :

- Analysen- und Przisionswaagen fr Laboranwendungen
- Przisionswaagen fr den Bildungsbereich
- Zhlwaagen fr Industrie- und Lageranwendungen
- Digitale Waagen, Kontrollwaagen
- Plattformwaagen von hoher Qualitt mit umfangreicher Software ausgestattet
- Die Funktionen umfassen die Stckzhlung, die Prozentwgung, usw.
- Digitale elektronische Waagen fr Medizinanwendungen
- Preisrechnende Ladenwaagen

<p>Adam Equipment Co. Ltd. Bond Avenue Milton Keynes MK1 1SW UK</p> <p>Tel: +44 (0)1908 274545 Fax: +44 (0)1908 641339</p> <p>E-mail: sales@adamequipment.co.uk</p>	<p>Adam Equipment Inc. 26, Commerce Drive Danbury, CT 06810 USA</p> <p>Tel: +1 203 790 4774 Fax: +1 203 792 3406</p> <p>E-mail: sales@adamequipment.com</p>	<p>Adam Equipment S.A. (Pty) Ltd. 7 Megawatt Road, Spartan EXT 22, Kempton Park, Johannesburg Republic of South Africa</p> <p>Tel: +27 (0)11 974 9745 Fax: +27 (0)11 392 2587</p> <p>E-mail: sales@adamequipment.co.za</p>	<p>Adam Equipment (S.E. ASIA) Pty Ltd. 2/71 Tacoma Circuit Canning Vale, Perth Western Australia</p> <p>Tel: +61 (0) 8 6461 6236 Fax: +61 (0) 8 9456 4462</p> <p>E-mail: sales@adamequipment.au.com</p>
---	---	--	--

 copyright by Adam Equipment Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Genehmigung von Adam Equipment in irgendeiner Form nachgedruckt oder bersetzt werden.

Adam Equipment behlt sich das Recht vor, die Technologie, die Eigenschaften, die Spezifikationen und das Design der Apparatur ohne Vorankndigung zu verndern.

Alle Informationen in dieser Publikation waren zum Zeitpunkt der Verffentlichung nach bestem Wissen aktuell, vollstndig und genau. Dennoch sind wir nicht verantwortlich fr Missdeutungen, die aus dem Lesen dieser Publikation resultieren knnen.

Die neueste Version dieser Publikation befindet sich auf unserer Website.

Besuchen Sie unsere Website unter www.adamequipment.com